



**Autorità Portuale  
Livorno**

## **AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

### **ORDINANZA N. 10**

- **PRESO ATTO** che la Direzione Sicurezza Qualità e Ambiente a seguito sopralluogo, in data 25 marzo 2003, ha verificato che la struttura posta sulla Calata Elba, costituita da due locali, rispettivamente adibiti ad officina ed a sede sindacale, presenta marcate lesioni sulle pareti che ne rendono precaria la stabilità;
- **SENTITA** la Direzione Tecnica in ordine alla necessità di urgenti interventi di consolidamento della sottostante struttura di banchina;
- **VISTA** la nota del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Livorno, prot. n. 2097 in data 26 marzo 2003, che conferma l'inagibilità dei locali succitati;
- **VISTO** l'art. 6 comma 1 lett. a) L. 84/94;

### **ORDINA**

L'immediato sgombero del manufatto demaniale in uso alla Soc. F.lli Neri sulla Calata Elba.  
E' demandato alla Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente di assumere le iniziative occorrenti per impedire l'accesso al manufatto e rimuovere le situazioni di pericolo esistenti.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**IL PRESIDENTE**  
**(Nereo MARCUCCI)**

Livorno, li 27.03.2003

|                  |
|------------------|
| DIREZIONE SICL   |
| QUALITA' e AME   |
| Prot. n. 2309    |
| Data 27 MAR 2003 |
| Categ.           |



# Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
COMANDO PROVINCIALE DI LIVORNO  
"In Audentia hilares"

MESSAGGIO TELEFAX

PROTOCOLLO n° 2097  
DEL 26/03/03  
N° PAGINE (INCLUSA QUESTA)

**AT AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**AT (EPC) PREFETTURA DI LIVORNO**

**FAX N° 0586/249517**  
**FAX N°**

TESTO:

SI COMUNICA CHE IN DATA 25/03/03, A SEGUITO DI APPOSITA RICHIESTA FORMALE DELL'AUTORITA' PORTUALE IN INDIRIZZO, UN FUNZIONARIO TECNICO DI QUESTO COMANDO HA EFFETTUATO UN SOPRALLUOGO PRESSO UNO STABILE SITO SU BANCHINA RELATIVA LA CALATA "ELBA" ADIBITA AD ORMEGGIO DEI RIMORCHIATORI.

DETTO STABILE E' COSTITUITO DA N° 2 LOCALI ADIBITI RISPETTIVAMENTE AD OFFICINA MECCANICA E AD ATTIVITA' SINDACALI INERENTI I RIMORCHIATORI.

DALLA SUDETTA VERIFICA E' STATA RISCONTRATA LA PRESENZA DI UN NOTEVOLE STATO FESSURATIVO DELLE PARETI MURARIE ESTERNE A CAUSA DI UN PROBABILE DISSESTO DELLA BANCHINA SU CUI INSISTE TUTTA LA STRUTTURA.

INOLTRE IL MURO TRASVERSALE DI SEPARAZIONE DEI LOCALI STESSI RISULTA ESSERE DISCONNESSO DAL MURO PERIMETRALE LONGITUDINALE CORRISPONDENTE AL LATO MARE.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITIENE CHE I SUCCITATI LOCALI NON POSSANO ESSERE UTILIZZATI FINO AL COMPLETO RIPRISTINO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO PREVIA VERIFICA GEOTECNICA DELLA BANCHINA SOTTOSTANTE.

TANTO SI SEGNALE PER QUANTO DI COMPETENZA DI QUESTO COMANDO.

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| MOTTA G.       | <input type="checkbox"/>            |
| VIVALDI M.     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATALE F.      | <input type="checkbox"/>            |
| DINI M.        | <input type="checkbox"/>            |
| GIUFFRIDA R.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FILIPPI L.     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LORETO D.      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CECCARINI F.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FACIOLI F.     | <input type="checkbox"/>            |
| CIONINI P.     | <input type="checkbox"/>            |
| GIOVANNETTI P. | <input type="checkbox"/>            |
| ADAMI E.       | <input type="checkbox"/>            |

~~IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dr. Ing. ALESSANDRO CARRARESI)~~

**IL FUNZIONARIO**  
**Vigili del Fuoco**  
**(Geom. Fabio BERNARDI)**

*Fax Direttore*

*v° @*